



Civil Engineering / Tunneling

ISO REPAIR-NR

ترمیم کننده بتن معمولی

میزان مصرف:

با توجه به سطح زیر کار و میزان تخلخل سطوح، جهت پوشش یک متر مربع ۱,۵ الی ۲,۵ کیلوگرم پودر موردنیاز می باشد.

مشخصات فنی:

پودر خاکستری	حالت فیزیکی:
$1,90 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$	وزن مخصوص خمیر آماده:
+۳۰ +۵ درجه سانتیگراد	درجه حرارت محیط در زمان اجرا:

شرایط نگهداری:

- محصول باید دور از نم، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
- دمای نگهداری محصول بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.



وزن: ۲۵ کیلوگرم

ایستا تحکیم پارت (سهامی خاص)

تهران، بزرگراه آزادگان، احمدآباد مستوفی، خیابان احسانی راد، ۱۰۰ متر بعد از بلوار

فیلور، شرکت ایستا تحکیم پارت

تلفن: ۰۲۱-۶۵۲۹۱۹۸۰-۷

کد پستی: ۳۳۱۳۱۹۸۵۶۶

Email: Info@isotechpart.com

www.isotechpart.ir www.isotechpart.com

معرفی محصول:

ترمیم کننده بتن معمولی، پودری آماده برپایه سیمان می باشد که پس از اختلاط با مقدار مشخصی آب به خمیر تبدیل می گردد. این خمیر به راحتی بوسیله ماله بر روی سطوح بتون و سیمانی جهت تعییر و ترمیم اجرا می گردد و سطحی کاملاً صاف بدست می آید.

خصوصیات:

- سهولت در اجرا
- چسبندگی زیاد به مصالح پایه سیمانی
- مقاومت در برابر سایش، خراش و ترک
- نفوذپذیری کم

موارد مصرف:

- ترمیم سطوح ترک خورده
- تسطیح سطوح متخلخل
- پر نمودن خلل و فرج های بتن

آماده سازی سطح زیر کار:

سطح زیر کار باید عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد. سطح باید یکدست و فاقد گودال های کوچک باشد. قبل از اجرا، سطح زیر کار را کاملاً مرطوب نمایید تا خشک بودن زیر کار موجب ایجاد ترک نگردد و چسبندگی به خوبی صورت پذیرد. در صورت وجود ترک های عمیق، میبایست ترک را کاملاً باز کرده، خمیر را با کمی ماسه مخلوط نموده و داخل ترک را پر کرد. در صورت اجرای ملات ترمیم کننده بصورت لایه پوششی بر روی بستر، جهت جلوگیری از بروز ترک در لایه ترمیم کننده حتماً از یک لایه مش بندی فایبر گلاس با ابعاد ۵*۵ میلی متر یا ۶*۶ میلی متر در زمان اجرای لایه پوششی استفاده شود.

روش اجرا:

برای ساخت خمیر آماده شده به ازای یک کیلوگرم پودر، مقدار $1,95 \pm 0,1$ میلی لیتر آب به آن اضافه می گردد. ابتدا آب را درون ظرف اختلاط ریخته و پودر را به آرامی اضافه نمایید. سپس به وسیله همزن بر قی (دربل و پره)، این دورا با یکدیگر مخلوط کنید. (عملیات اختلاط را تا رسیدن به مخلوطی همگن ادامه دهید). بهتر است عملیات اختلاط در دو مرحله انجام پذیرد. پس از اختلاط مرحله اول و رسیدن به مخلوطی همگن، به حدت ۴ دقیقه دست نگه داشته و سپس اختلاط مرحله دوم صورت پذیرد. خمیر آماده شده بوسیله ماله و یا کارکد بر روی سطح اجرا گردد. (در سطوح بزرگ می توان از روش کروم بندی استفاده نمود).

توجه:

- مقدار خمیر آماده شده میبایست در مدت ۳۵ دقیقه مصرف گردد.
- پس از نیمه خشک شدن سطح اجرا شده، سطح باید به مدت ۲۴ ساعت با آب (بدون فشار) مرطوب نگاه داشته شود.