



Civil Engineering / Tunneling

ISO REPAIR-SR

ترمیم کننده بتن ویژه

- توجه:**
- مقدار خمیر آماده شده مبایسست در مدت ۳۰ دقیقه مصرف گردد.
 - پس از نیمه خشک شدن سطح اجرا شده، سطح باید به مدت ۲۴ ساعت با آب (بدون فشار) مرتبط نگاه داشته شود.

میزان مصرف:

با توجه به سطح زیر کار و میزان تخلخل سطوح، جهت پوشش یک متر مربع، ۱،۵ الی ۲،۵ کیلوگرم پودر مورد نیاز می باشد.

مشخصات فنی:

پودر خاکستری

حالت فیزیکی:

۱,۹۰ ± ۰,۰۵ g/cm³

وزن مخصوص خمیر آماده:

درجه حرارت محیط در زمان اجرا: +۳۰ تا +۵ درجه سانتیگراد



وزن: ۲۵ کیلوگرم

ایستا تحکیم پارت (سهامی خامن)

تهران، بزرگراه آزادگان، احمدآباد مستوفی، خیابان احسانی راد، ۱۰۰ متر بعد از بلوار

فیلور، شرکت ایستا تحکیم پارت

تلفن: ۰۲۱-۶۵۲۹۱۹۸۰-۷

کد پستی: ۱۳۱۳۱۹۸۵۶۶

Email: Info@isotechpart.com

www.isotechpart.ir www.isotechpart.com

معرفی محصول:

ترمیم کننده بتن ویژه، پودری آماده برپایه سیمان می باشد که پس از اختلاط با مقدار مشخصی آب به خمیر تبدیل می گردد. این خمیر به راحتی بوسیله ماله بر روی سطوح بتی و سیمانی جهت تعمیر و ترمیم اجرا می گردد و سطحی کاملاً صاف بدست می آید.

خصوصیات:

- سهولت در اجرا
- چسبندگی زیاد به انواع مصالح ساختمانی
- قابلیت انعطاف پذیری بالا
- پایداری کششی و خمیشی
- مقاومت در برابر سایش، خراش و ترک
- نفوذ پذیری بسیار کم

موارد مصرف:

- ترمیم سطوح ترک خورده
- تسطیح سطوح متخلخل
- پر نمودن خلل و فرج های بتن
- اجرای ماهیچه آب بند در سازه های آبی

آماده سازی سطح زیر کار:

سطح زیر کار باید عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد. سطح باید یکدست و فاقد گودال های کوچک باشد. قبل از اجرا سطح زیر کار را کاملاً مرتبط نمایید تا خشک بودن زیر کار موجب ایجاد ترک نگردد و چسبندگی به خوبی صورت پذیرد. در صورت وجود ترک های عمیق، مبایسست ترک را کاملاً باز کرده، خمیر را با کمی ماسه مخلوط نموده و داخل ترک را پر کرد. در صورت اجرای ملات ترمیم کننده بصورت لایه پوششی بر روی بستر، جهت جلوگیری از بروز ترک در لایه ترمیم کننده حتماً از یک لایه مش بندی فایبر گلاس با ابعاد ۵*۵ میلی متر یا ۶*۶ میلی متر در زمان اجرای لایه پوششی استفاده شود.

روش اجرا:

برای ساخت خمیر ترمیم کننده به از ای یک کیلوگرم پودر، مقدار ۰ ۱۰±۱ میلی لیتر آب به آن اضافه می گردد. ابتدا آب را درون ظرف اختلاط ریخته و پودر را به آرامی اضافه نمایید. سپس به بوسیله همزن بر قی (دربل و پره)، این دورا بایکدیگر مخلوط کنید. (عملیات اختلاط را تا رسیدن به مخلوطی همگن ادامه دهید). بهتر است عملیات اختلاط در دو مرحله انجام پذیرد. پس از اختلاط مرحله اول و رسیدن به مخلوطی همگن، به مدت ۴ دقیقه دست نگه داشته و سپس اختلاط مرحله دوم صورت پذیرد. خمیر آماده شده بوسیله ماله و یا کارکد بر روی سطح اجرا گردد. (در سطوح بزرگ می توان از روش کروم بندی استفاده نمود).